

Betriebsanweisung

Für das Arbeiten mit

Punktschweißanlage

WIEGAND
www.lohnaser.de

Gefahren für Mensch und Umwelt



- Erhöhte elektrische Gefährdung
- Einatmen von Schweißrauch
- Gefahren für Augen durch wegfliegende, heiße Späne
- Gefahr durch heiße Oberflächen
- Gefahr durch scharfkantige Werkstücke
- Quetschgefahr



Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



- Vor Arbeitsbeginn die Belüftungsanlage einschalten oder für andere Belüftung sorgen.
- Persönliche Schutzausrüstung tragen und auf sicheren Zustand achten:
 - ✓ Hautschutz entsprechend Hautschutzplan durchführen.
 - ✓ Schutzhandschuhe, bei scharfkantigen Werkstücken auch schnittfeste, tragen.
 - ✓ Schutzbrille tragen.
 - ✓ Enganliegende schwer entflammable Arbeitskleidung tragen.
 - ✓ Darauf achten, dass auch Schweißhelfer die persönliche Schutzausrüstung tragen.
 - ✓ Bei der Bearbeitung schwerer Werkstücke Schutzschuhe tragen.
- Schweiß- und Lötgeräte erst nach Einweisung benutzen.
- Brennbare Stoffe sichern oder entfernen.
- Schweißgerät vor dem Kuppeln der Schweißkabel abschalten.
- Auf weitere Brandgefahren achten.



Verhalten bei Störungen und im Gefahrenfall



- Betriebsleiter / Mitarbeiter informieren
- Im Brandfall Löschversuch unternehmen

Erste Hilfe



- Ersthelfer informieren
- Stromzufuhr unterbrechen
- Verletzungen sofort versorgen
- Eintragung in das Verbandbuch vornehmen

Notruf: 112

Instandhaltung

- Instandsetzung nur durch beauftragte und unterwiesene Personen
- Arbeitsplatz nach Arbeitsende reinigen

29. Januar
2020

WIEGAND
www.lohnaser.de

WIEGAND
www.lohnaser.de
Industriestr 5b • 42859 Remscheid
Tel.: 02191/79314-10 Fax: 02191/79314-55